




**ООО «ТД Мебель Кострома»**

**Инструкция по сборке и эксплуатации  
изделий мебели**

**Кровать «Соната 120x200(190)»**



**Габаритные размеры:**

Длина: 2032 мм  
1932 мм

Высота: 776 мм

Глубина: 1372 мм

### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

### Правила сборки

**Внимание!!! Для сохранения деталей изделия в пакеты положены «вставыши» из ЛДСтП (др цвета), при сборке изделия не обращайте на них внимания.**


Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется молоток и отвертки.

### Подготовка к сборке


Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

**ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.


**ВНИМАНИЕ!** Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.



Установка подпятников




Сборка при помощи шкантов




Соединение при помощи евровинтов 6,3x50

К спинкам 31, 32, царгам 1 (01\*) гвоздями приколотить подпятники. При помощи евровинтов 6,3x50 и шкантов 8x30 собрать каркас кровати. Сначала в два средних отверстия (большего диаметра) в царгах 1(01\*) вбить шканты, затем соединить царги со спинками 31 и 32 и вкрутить евровинты.




### **Сборка кроватного основания**


К бруски продольному 2(02\*) при помощи евровинтов 6,3x50 присоединить бруски поперечные 33 и 34.



Вставляя ламели 17 в ламелодержатели на продольном бруске собранной конструкции, завести их же в ламелодержатели второго продольного бруска, присоединить его к поперечным брускам аналогично первому.



Собранное кроватное основание вставить в каркас кровати, соединив их между собой саморезами 3,5x32 через сквозные отверстия в кроватном основании. Для удобства сборки рекомендуется поставить кровать в вертикальное положение головной спинкой вниз. Евровинты закрыть заглушками.



При помощи шкантов 8x30 с клеем со спинками соединить декоративные накладки: 5 – с головной спинкой, 6 – с ножной. Выдержать 24 часа, не прилагая механических усилий.

Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол-во	Размер	
			A, мм	B, мм
31	Спинка головная	1	772	1372
32	Спинка ножная	1	580	1372
1(01*)	Царга	2	2000(1900*)	340
2(02*)	Бруск продольный	2	1954(1854*)	60
3(03*)	Бруск продольный центральный	2	1954(1854*)	60
33	Бруск поперечный	2	1198	60
34	Бруск поперечный центральный	1	1198	60
17	Гнутая ламель	26(24*)	590	50
9	Опорный бруск со шпилькой	1		

\* - для кроватей длиной 1932 мм.

### Комплектовочная ведомость фурнитуры

Наименование	Ед. изм.	Кол.
Евровинт 6,3x50	шт.	32
Заглушка для евровинта	шт.	8
Ключ для евровинта	шт.	1
Шкант 8x30	шт.	8
Подпятник	шт.	8
Гвоздь 1,2x20	шт.	16
Саморез 3,5x32	шт.	28

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменить внешний вид изделия без согласования с продавцом.

### **Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью**

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10<sup>0</sup>С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.

## **Гарантии изготовителя**

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

**Наш адрес: г. Кострома, ул. Деминская д.5**

**ООО «ТД Мебель Кострома»**

**т (4942)42-31-12**

happyhome-mebel.ru