


ООО «ТД Мебель Кострома»

**Инструкция по сборке и эксплуатации
изделий мебели**

Кровать «Аккорд 120x195»



Габаритные размеры:

Длина: 2050 мм

Высота: 776 мм

Глубина: 1272 мм

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Внимание!!! Для сохранения деталей изделия в пакеты положены «вставыши» из ЛДСтП (др цвета), при сборке изделия не обращайте на них внимания.


Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется молоток и отвертки.

Подготовка к сборке


Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.


ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.



Установка подпятников




Сборка при помощи шкантов




Соединение при помощи евровинтов 6,3x50

К спинкам 31, 32, царгам 011 гвоздями приколотить подпятники. При помощи евровинтов 6,3x50 и шкантов 8x30 собрать каркас кровати. Сначала в два средних отверстия (большего диаметра) в царгах 011 вбить шканты, затем соединить царги со спинками 31 и 32 и вкрутить евровинты.




Сборка кроватного основания


К бруски продольному 022 при помощи евровинтов 6,3x50 присоединить бруски поперечные 33 и 34.



Вставляя ламели 17 в ламелодержатели на продольном бруске собранной конструкции, завести их же в ламелодержатели второго продольного бруска, присоединить его к поперечным брускам аналогично первому.



Собранное кроватное основание вставить в каркас кровати, соединив их между собой саморезами 3,5x32 через сквозные отверстия в кроватном основании. Для удобства сборки рекомендуется поставить кровать в вертикальное положение головной спинкой вниз. Евровинты закрыть заглушками.



При помощи шкантов 8х30 с клеем со спинками соединить декоративные накладки: 5 – с головной спинкой, 6 – с ножной. Выдержать 24 часа, не прилагая механических усилий.

Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол-во	Размер	
			A, мм	B, мм
31	Спинка головная	1	772	1240
32	Спинка ножная	1	580	1240
011	Царга	2	1950	340
022	Бруск продольный	2	1905	60
033	Бруск продольный центральный	2	1905	60
33	Бруск поперечный	2	1198	60
34	Бруск поперечный центральный	1	1198	60
17	Гнутая ламель	26	590	50
9	Опорный бруск со шпилькой	1		
5	Накладка декоративная головной спинки	2	692	80
6	Накладка декоративная ножной спинки	2	502	80

Комплектовочная ведомость фурнитуры

Наименование	Ед. изм.	Кол.
Евровинт 6,3x50	шт.	32
Заглушка для евровинта	шт.	8
Ключ для евровинта	шт.	1
Шкант 8x30	шт.	22
Подпятник	шт.	8
Гвоздь 1,2x20	шт.	16
Саморез 3,5x32	шт.	28
Тюбик с kleem	шт.	1

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменить внешний вид изделия без согласования с продавцом.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10⁰С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.

Гарантии изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: г. Кострома, ул. Деминская д.5

ООО «ТД Мебель Кострома»

т (4942)42-31-12

happyhome-mebel.ru