


ООО ТД «МебельКострома»

**Инструкция
по сборке и эксплуатации**

**Орбита-17.4. Кровать
верхняя 200x80**



Габаритные размеры:

Длина: 2032 мм

Высота: 1000 мм

Глубина: 840 мм

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длиной 2-3 метра, молоток и отвертки.


Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.


ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо внимательно изучить инструкцию и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

Сборку производить последовательно согласно инструкции!!!



При вращении натяжного элемента в корпусе болт распирает отверстие и, тем самым, обеспечивает плотное соединение полки и боковой стенки с силовым замыканием.



Возможно легкое вдавливание корпуса от руки. Благодаря углу затягивания 15 градусов отвертка может свободно вращаться в месте монтажа.



Рис. 1. Стяжка «Onefix».




Рис. 2. Сборка при помощи евровинтов 6,3x50.





Рис.3. Установка подпятников.

К бокам 1 и 01 гвоздями прибить подпятники.


Сборка кроватного основания

С помощью евровинтов 6,3x50 к бруски продольному 5 присоединить поперечные бруски 6 и 7, завести ламели в ламелодержатели первого продольного бруска, затем второго продольного бруска.



Сборка корпуса

С боком 1 с помощью стяжек «Onefix» соединить щит жесткости 3, установить бок 01. С помощью евровинтов 6,3x50 установить царгу 2 и планку 4. Видимые евровинты закрыть заглушками. Вставить фанерное основание в корпус кровати и прикрутить его саморезами 3,5x35.



Комплектовочная ведомость фурнитуры

Евровинт 6,3x50 24шт. 	Заглушка для евровинтов 8шт
Ключ под шестигранник 	Подпятник под гвоздь 4шт
Саморез 3,5x35 30шт 	Стяжка Onefix 6шт.
Гвоздь 1,2x20 8шт 	

Комплектовочная ведомость деталей

Код	Наименование	Кол-во на 1ед	Размер	
			A мм.	B мм.
ЛДСтП т=16 мм				
1	Бок левый	1	1020	840
01	Бок правый	1	1020	840
2	Царга	1	2000	240
3	Щит жесткости	1	2000	800
4	Планка продольная	1	2000	100
Фанера т=21 мм				
5	Бруск продольный	2	1998	64
6	Бруск поперечный	2	754	64
7	Бруск поперечный центральный	2	754	64

**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
без согласования с продавцом!**

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10⁰С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. Поверхности деталей мебели, отделанные нитроцеллюлозными лаками, следует оберегать от попадания влаги, щелочей, и жидкостей, растворяющих лакокрасочное покрытие (спирт, ацетон, бензин и др.).
8. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
9. Удаление пыли с поверхности мебели, отделанной нитроцеллюлозными лаками, следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
10. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха и затем мягкой тканью.
11. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
12. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.

Гарантии изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

happyhome-mebel.ru