



ООО «МК Ориенталь»

Инструкция по сборке и эксплуатации
изделия мебели

Орбита-13/2 Стол компьютерный ЭСК



Длина: 1600 мм

Габаритные размеры:

Высота: 1 134 мм

Ширина: 1 130 мм

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплекточной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длиной 2-3 метра, молоток и отвертки.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

Сборка корпуса




Рис.1. Установка подпятников.




Рис. 2. Сборка при помощи евровинтов 6x50.




Рис. 3. Стяжка «Onefix».

Компьютерный стол ЭСК является универсальным и собирается на левую или правую стороны.

На бока 1, 2 и 3 с помощью гвоздей закрепить подпятники.

С помощью стяжек «Onefix» к боку 2 прикрепить щит 7 и бок 3 (стяжки «Onefix» в боку 2 и щите 7 должны находиться с наружной стороны стола для того чтобы они не препятствовали установке щита 6).

К боку 1 с помощью стяжек «Onefix» прикрепить щит 6. Затем щит 6 закрепить к боку 2 на межсекционные стяжки, в имеющиеся отверстия. На собранную конструкцию прикрепить крышки 4 и 5, совместив отверстия в крышках

с дюбелями стяжек, выступающих из боков 1, 2, 3 и щитов жесткости 6 и 7. После

этого крышки 4 и 5 соединить между собой с помощью пластин и саморезов.

В полку 8 завернуть дюбель-саморезы эксцентриковой стяжки, вставить их в отверстия

в планках 9 и закрепить эксцентриками. Эксцентрики заклеить заглушками. Крепление угловой полки к крышке стола конструкцией не предусмотрено, при необходимости её

можно самостоятельно закрепить к крышке стола в удобном для Вас месте на саморезы.

Перегородки 14 с помощью евровинтов 6x50 прикрепить к полке 12.

С помощью евровинтов к полке 12 прикрепить бока 10 и 11. Между боками 10 и 11 закрепить на евро-винты планку. В крышку 13 завернуть дюбель-саморезы эксцентриковой стяжки. Вставить

дюбель-саморезы, завернутые в крышку 13, в отверстия в перегородках 14 и боках 10 и 11

и закрепить эксцентриками. На эксцентрики и евровинты установить заглушки.

На полку с задней стороны наложить ДВП и закрепить его гвоздями. На собранную полку

установить навески и закрепить к стене в удобном для Вас месте.

К выдвижной полке прикрепить направляющие на саморезы и установить полку снизу на крышку 5 или 4 в удобном для Вас месте с помощью саморезов.

На полку под процессор с помощью саморезов прикрепить колесные опоры, с противоположной стороны с помощью евровинтов прикрепить планки.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения!




Схема сборки

happyrhome-mebe.ru

Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Размеры	Количество
Стол компьютерный			
5	Крышка стола	1130 x 560	1
4	Крышка стола	1040 x 560	1
1	Бок	734 x 460	1
2	Бок	734 x 460	1
3	Бок	734 x 460	1
6	Щит жесткости	1452 x 300	1
7	Щит жесткости	998 x 300	1
15	Полка выкатная	500 x 400	1
Надстройка			
8	Полка	500 x 500	1
9	Планка	440 x 146	2
10	Бок	364 x 146	1
11	Бок	364 x 146	1
13	Крышка	624x 148	1
12	Полка	590 x 146	1
14	Перегородка	202 x 146	2
16	Планка	590 x 56	1
19	Задняя стенка	376 x 618	1
Подставка под системный блок			
17	Полка	500 x 242	1
18	Планка	400 x 50	2

Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	Направляющая для полки под клавиатуру L=400мм	компл.	1
2	Стяжка»Onefix	шт.	18
3	Конфирмат 6,3x50	шт.	14
4	Заглушка-самоклейка	шт.	24
5	Ключ для конфирмата	шт.	1
6	Эксцентриковая стяжка "16"	шт.	8
7	Дюбель эксцентрика (саморез)	шт.	8
8	Заглушка для эксцентрика	шт.	8
9	Подпятник под гвоздь	шт.	6
10	Опора колесная "на площадке"	шт.	4
11	Стяжка межсекционная d=5ммx32	компл.	2
12	Стяжка "пластина"	шт.	2
13	Саморез 3,5x16	шт.	24
14	Саморез 3,5x32	шт.	4
15	Гвоздь 1,2x20	шт.	32
16	Навеска плоская	шт.	2

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения перекоса, двери следует держать закрытыми.
5. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. Поверхности деталей мебели, отделанные нитроцеллюлозными лаками, следует оберегать от попадания влаги, щелочей, и жидкостей, растворяющих лакокрасочное покрытие (спирт, ацетон, бензин и др.).
8. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
9. Удаление пыли с поверхности мебели, отделанной нитроцеллюлозными лаками, следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
10. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха и затем мягкой тканью.
11. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
12. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.

Гарантии изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

**Наш адрес: г. Кострома, ул. Деминская д.5
ООО «МК Ориенталь»
т (4942)42-31-12**