




**ООО «ТД Мебель Кострома»**

**Инструкция по сборке и эксплуатации  
изделий мебели**


**Орбита-8**



**Габаритные размеры:**

Длина: 1936(+350)мм      Высота: 1710мм      Глубина: 836мм


## Схема сборки основных узлов




Сборка при помощи конфирматов



Установка подпятников



Установка направляющих



Сборка при помощи эксцентриковой стяжки



Шариковая направляющая

*Перед установкой направляющие нужно разъединить. Для этого стопор правой направляющей следует поднять вверх, левой - опустить вниз. Затем соединить их, вставив друг в друга, произойдет щелчок.*



К бокам направляющая прикручивается саморезами 3x13 (блестящие с полукруглой головкой), к боковой стенке ящика саморезами «клоп» в вертикальные овальные отверстия (для регулировки ящика по высоте).


## Подготовка к сборке

К бокам (1, 2) и цоколям 568x64-2шт приколотите подпятники. К бокам (2) винтами 6x13 прикрутите монтажные планки петель. В перегородку (3) и бок (2) установите полкодержатели. К боку (2) и перегородке (3) на удобной для вас высоте саморезами 3,5x13 прикрутить штангодержатели. Определите с какой стороны вам удобней расположение шкафа и лестницы.

## Сборка


К основанию (4) при помощи конфирматов прикрутите цоколя 568x64-2шт. Прикрутите основание к бокам (2). Соедините бока планками 568x96-3шт. Установите перегородку (3), прикрутив ее к основанию и планкам. В паз на боках вставьте заднюю стенку, приколотите ее к основанию, перегородке и

планке. К боку (2 и 1) прикрутите крышку стола (5) и щит жесткости (6). Соедините конфирматами крышку щит друг с другом.




*Шаг 1.*

В дно кровати (7) в имеющиеся отверстия закрутить дюбель эксцентрика 2шт. При помощи конфирматов прикрутить ко дну кровати царги (8), спинку головную (9) и ножную (10). Соединить царги и спинки друг с другом. В бок (1) вставить эксцентрик. Установить дно кровати, затянуть эксцентрики. При помощи саморезов 3,5x25 через отверстия в планках соединить дно кровати со шкафом.




*Шаг 2.*

Ко дну кровати (7) и крышке стола (5) прикрутить перегородки (11) 2шт. Соединить перегородки стенкой горизонтальной (12). Приколотить заднюю стенку 752x314-2шт, 716x258-1шт. Вставить полкодержатели, установить полки (14).




Шаг 3.




Шаг 4.

К лестнице (15 и 16) в имеющиеся наколки саморезами 3,5x13 прикрутите фланцы. Конфирматами прикрутить планки 384x96-2шт, установить ступеньки. При помощи межсекционной стяжки самостоятельно в удобном для вас

положении прикрутить лестницу к боку (1). К бокам (2 и 02) прикрутить фасады (предварительно к фасадам прикрутить петли саморезами 3,5x13). Прикрутить ручки. Установить полки (17). В шкаф установить овальную штангу.



Тумба с ящиками



Тумба под системный блок




Схема сборки ящика

*Шаг 5.*

К бокам (19,20,21,22) приколотить под пятники. Шариковые направляющие разделить на две части. К бокам (19 и 20) саморезами 3,5x13 прикрутить шариковые направляющие. При помощи конфирматов собрать тумбы. К тумбе с ящиками приколотить заднюю стенку. Согласно схеме собрать ящик прикрутить к боковой стенке ящика ответную часть шариковой направляющей. Тумбы поставить под крышку стола, саморезами 3,5x25 прикрутить их к столу. При помощи межсекционных стяжек соединить тумбы с боками (1 и 2). Установить ящики. К бокам (20 и 21) в имеющиеся наколки саморезами 3,5x16 прикрутить роликовые направляющие установить полку для клавиатуры. Технологические отверстия заклеить заглушками-самоклейками.

**Спецификация деталей**

| №            | Наименование          | Кол. | Размер |       |
|--------------|-----------------------|------|--------|-------|
|              |                       |      | А мм.  | В мм. |
| ЛДСтП т=16мм |                       |      |        |       |
| 7            | Дно кровати           | 1    | 1936   | 836   |
| 8            | Царга                 | 1    | 1932   | 250   |
| 1            | Бок                   | 1    | 1440   | 810   |
| 2            | Бок шкафа             | 1    | 1440   | 810   |
| O2           | Бок шкафа             | 1    | 1440   | 810   |
| 3            | Перегородка           | 1    | 1344   | 512   |
| 5            | Крышка стола          | 1    | 1316   | 810   |
| 6            | Щит жесткости         | 1    | 1316   | 256   |
| 9            | Спинка головная       | 1    | 800    | 250   |
| 10           | Спинка ножная         | 1    | 800    | 96    |
| 11           | Перегородка           | 2    | 724    | 224   |
| 21           | Бок тумбы             | 2    | 700    | 512   |
| 19           | Бок тумбы с ящиками   | 1    | 700    | 416   |
| 20           | Бок тумбы с ящиками   | 1    | 700    | 416   |
| 12           | Стенка гор            | 1    | 700    | 224   |
| 4            | Основание шкафа       | 1    | 568    | 512   |
| 18           | Планка                | 2    | 568    | 96    |
| 24           | Основание тумбы       | 1    | 224    | 512   |
| 17           | Полка шкафа           | 3    | 500    | 274   |
| 30           | Полка для клавиатуры  | 1    | 684    | 350   |
| 23           | Основание             | 1    | 416    | 318   |
| 14           | Полка                 | 4    | 290    | 216   |
| 13           | Перегородка           | 1    | 230    | 220   |
| 22           | Цоколь                | 2    | 568    | 64    |
| 29           | Планка лестницы       | 2    | 384    | 96    |
| 25           | Планка                | 2    | 318    | 96    |
| 26           | Цоколь                | 1    | 318    | 64    |
| 27           | Планка                | 2    | 224    | 96    |
| 28           | Цоколь                | 1    | 224    | 64    |
| 31           | Боковая стенка ящика  | 6    | 400    | 140   |
| 32           | Передняя стенка ящика | 3    | 260    | 140   |
| 33           | Задняя стенка ящика   | 3    | 260    | 140   |
| ЛДСтП т=16мм |                       |      |        |       |
| 8            | Царга                 | 1    | 1932   | 250   |
| 16           | Лестница левая        | 1    | 1440   | 352   |
| 15           | Лестница правая       | 1    | 1440   | 352   |
| 34           | Фасад                 | 2    | 1372   | 296   |
| 35           | Фасадная стенка ящика | 3    | 208    | 346   |
| ДВПо т=4мм   |                       |      |        |       |
| 36           | Задняя стенка         | 1    | 1370   | 586   |
| 37           | Задняя стенка         | 2    | 752    | 314   |
| 38           | Задняя стенка         | 1    | 716    | 258   |
| 39           | Задняя стенка         | 1    | 632    | 346   |
| 40           | Дно ящика             | 3    | 398    | 290   |

**Комплектовочная ведомость**

| № | Наименование | Ед. | Кол. | Примечание |
|---|--------------|-----|------|------------|
|---|--------------|-----|------|------------|

|    |  | изм. |     |  |
|----|--|------|-----|--|
| 1  | Полкодержатель D5                        | шт.  | 28  |  |
| 2  | Саморез 3,5x16                           | шт.  | 100 |  |
| 3  | Винт M6x25                               | шт.  | 6   |  |
| 4  | Муфта M6x10 (черная)                     | шт.  | 6   |  |
| 5  | Ручка-скоба блестящая "96"               | шт.  | 5   |  |
| 6  | Винт для ручки                           | шт.  | 10  |  |
| 7  | Петля 90гр накладная                     | шт.  | 8   |  |
| 8  | Винт 6x13 (для петель)                   | шт.  | 16  |  |
| 9  | Конфирмат 6,3x50                         | шт.  | 100 |  |
| 10 | Ключ для конфирмата                      | шт.  | 1   |  |
| 11 | Шток эксцентрика (саморез)               | шт.  | 2   |  |
| 12 | Эксцентрик "16"                          | шт.  | 2   |  |
| 13 | Направляющая шариковая "400"             | к-т  | 3   |  |
| 14 | Саморез 3x13 для шарик направляю-<br>щих | шт.  | 18  |  |
| 15 | Саморез "клоп"                           | шт.  | 18  |  |
| 16 | Направляющая роликовая "350"             | к-т  | 1   |  |
| 17 | Фланец для трубы d25                     | шт.  | 10  |  |
| 18 | Стяжка межсекционная d5                  | к-т  | 4   |  |
| 19 | Стяжка межсекционная d8                  | к-т  | 2   |  |
| 20 | Подпятник                                | шт.  | 20  |  |
| 21 | Штангодержатель овальный                 | шт.  | 2   |  |
| 22 | Гвоздь                                   | шт.  | 180 |  |
| 23 | Саморез 3,5x25                           | шт.  | 8   |  |
| 24 | Заглушка-самоклейка для конфирмата       | шт.  | 40  |  |
| 25 | Штанга овальная L=272 мм                 | шт   | 1   |  |
| 26 | Штанга круглая d=25 мм L=360 мм          | шт   | 5   |  |
| 27 | Инструкция                               | шт.  | 1   |  |

**Внимание! Предприятие оставляет за собой изменить внешний вид изделия без согласования с продавцом.**

## **Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью**

- 1.** Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- 2.** Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
- 3.** В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
- 4.** Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
- 5.** Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
- 6.** Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- 7.** Поверхности деталей мебели, отделанные нитроцеллюлозными лаками, следует оберегать от попадания влаги, щелочей, и жидкостей, растворяющих лакокрасочное покрытие (спирт, ацетон, бензин и др.).
- 8.** На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
- 9.** Удаление пыли с поверхности мебели, отделанной нитроцеллюлозными лаками, следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
- 10.** Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой до суха и затем мягкой тканью.
- 11.** Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- 12.** Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.

### **Гарантии изготовителя**

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

**Наш адрес: г. Кострома, ул. Деминская д.5  
ООО «ТД Мебель Кострома»  
т (4942)42-31-12**